



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

ул. Юбилейная, д.31а, Тольятти, 445037

04.04.2023 № 07-02-25

Директору
МБУ г.о. Тольятти «Школа № 70»

Жигулевцевой О.Б.

ул. 40 лет Победы, 74, г. Тольятти,
445056

school70@edu.tgl.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
федерального законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в связи с исполнением поручения прокуратуры г. Тольятти от 18.01.2023 за № 21-02-2022/59-23-211 проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, а также о соблюдении действующего законодательства о противопожарной безопасности в отношении МБУ г.о. Тольятти «Школа № 70» (далее – МБУ «Школа № 70»).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон №273-ФЗ) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является, в том числе, приоритет жизни и здоровья человека.

В силу ст. 28 Закона №273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона №273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поэтому образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся во время образовательного процесса обязаны организовать мероприятия по приведению объектов образования в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарной и антитеррористической безопасности.

Образовательные организации должны соблюдать общие требования к обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон №69-ФЗ), от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того, руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных специально для образовательных организаций, касающихся проведения опытов (экспериментов) с опасными веществами и материалами, вместимости учебных классов и кабинетов, обучения требованиям пожарной безопасности.

Обучение учащихся мерам пожарной безопасности является обязательным для образовательной организации (ч. 5 ст. 25 Закона №69-ФЗ). Так, перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися требуется проводить занятия-инструктажи по обучению противопожарным требованиям.

Также руководитель образовательного учреждения должен организовать обучение подчиненных работников мерам пожарной безопасности (ст. 37 Закона №69-ФЗ), в частности, разъяснить правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, порядок эвакуации из здания учреждения, порядок оказания первой медицинской помощи, способы индивидуальной защиты от огня и продуктов горения в случае пожара.

В соответствии со ст. 38 Закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности граждане и ответственные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проверки с привлечением специалиста ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области прокуратурой района выявлены нарушения законодательства рассматриваемой категории.

По объекту, расположенному по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов (ворот), установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума (ворот) не предусмотрено. Устройство видео- и (или) аудиосвязи с местом установки шлагбаума (ворот) для их дистанционного открывания не предусмотрено. Конструкция ворот ограждения не предусматривает их дистанционного открывания. Нарушение: п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

2. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система противопожарной защиты находится в неработоспособном состоянии – на приборе приёмном контрольном отключён шлейф № 6 – 1 этаж горячий цех). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

3. На объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений санитарного узла в здании школы, под помещение складского и офисного назначения (напротив помещения № 325 в помещении № 320 расположено помещение бухгалтерии, справа от 320 помещение кафедры гуманитарных наук; напротив помещения № 224 помещения № 218 с мебелью; напротив помещения электрощитовой помещение технического персонала и помещение заместителя директора по АХР), не отвечающих нормативным документам по

пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Нарушение: п 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

4. Допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов (кабинеты №№ 221, 115; в помещениях столовой; на сцене в актовом зале). Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

5. Допущено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов (кабинет № 115 - электроприборы (принтер, компьютер, холодильник, микроволновая печь); кабинет № 112 - электроприборы (компьютер, холодильник); отдельное помещение информатики - электроприборы (компьютер) включены в розетку и оставлены без присмотра; в помещении подвала - уборщик территории МБУ оставил на зарядке сотовый телефон). Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

6. При установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по классу конструктивной пожарной опасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (на пути эвакуации в рекреациях 2 и 3 этажей, в рекреации на 1 этаже где эвакуационный выход № 6 применены материалы (паркет покрытый лаком), информация о пожарной опасности которых, с указанием принадлежности конкретных сертификатов к каждому из материалов, отсутствует) документы не представлены). Нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 16, ст. 36, ст. 89, табл. 3, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

7. Эвакуационные пути и выходы из здания МБУ «Школа № 70» не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (эвакуационный выход № 3 из рекреации непосредственно наружу – старая деревянная дверь с остеклением, прогнившие пороги дверной рамы, просела; из помещений спортивного зала «-1» этажа на двери эвакуационного выхода вварены петли, в последствии эксплуатации которых возможна фиксации навесным замком). Нарушение: п. 27, п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

16.09.2020 № 1479; ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

8. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов и на путях эвакуации не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выход с летничной клетки и актового зала – навесной замок изнутри). Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

9. В помещениях подвала допускается размещение помещений для сотрудников уборки территории МБУ, мастерских для слесарей и электриков. Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

10. Отдельно стоящее строение, расположенное на территории МБУ «Школа № 70» используемые для хранения различных, в том числе горючих материалов, не защищены дымовыми пожарными извещателями автоматической системы пожарной сигнализации. Помещения не защищены пожарными извещателями автоматической системы пожарной сигнализации (справа от эвакуационного выхода № 6 у гардероба помещение с горючей нагрузкой (мебель с моющими средствами и рабочим инвентарём). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 16, ст. 36, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 приложение № 3 Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464.

11. Здание складского назначения (отдельно стоящее строение, расположенное на территории МБУ «Школа № 70») не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 1 типа. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

12. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского (отдельно стоящее строение, расположенное на

территории МБУ «Школа № 70») назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выполненными в соответствии с требованиями свода правил «СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 68 ст. 126, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

По объекту, расположенному по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 86:

1. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, акт о приемке в эксплуатацию автоматической установке пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения о пожаре от 07.05.2007). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2. При оборудовании здания, автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (документы, подтверждающие автоматическое отключение системы вентиляции и кондиционирования при срабатывании автоматической пожарной сигнализации не представлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.2, п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.8, п. 6.4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

3. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов (ворот), установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в

открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума (ворот) не предусмотрено. Устройство видео- и (или) аудиосвязи с местом установки шлагбаума (ворот) для их дистанционного открывания не предусмотрено. Конструкция ворот ограждения не предусматривает их дистанционного открывания. Нарушение: п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

4. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система противопожарной защиты находится в неработоспособном состоянии – прибор приёмный контрольный (прибор № 1) отключены шлейфы: № 9 – столовая (раздевалка, кабинет), раздевалки спортивного зала; № 17 – кабинеты №№ 313, 312, 311, 315, рекреация 1; № 19 – кабинеты №№ 324, 322, 323; прибор приёмный контрольный (прибор № 2) отключены шлейфы: № 1 – кабинеты №№ 336, 335, 334, 333, 332, 331; № 2 – коридор 3 этажа, ИПР; № 4 - подвал; № 5 - подвал; № 10 – подвал, коридор; № 11 - тир; № 17 – коридор 3 этажа, ИПР – 1 рекреация; № 18 – кабинеты №№ 314, 312, 315, 316). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

5. На объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений санитарного узла в здании школы, под помещение складского и технического назначения (в МБУ ДО ДШИ «Камертон» помещение санитарного узла для девочек эксплуатируется под раздевалку, а для мальчиков под хранение (кладовка) рабочего инвентаря), не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

6. Допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов (кабинеты №№ 124, 214; в помещениях столовой; на сцене в актовом зале). Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

7. Допущено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов (кабинет № 124 - электроприборы (принтер, компьютер, холодильник) включен в розетку и оставлен без присмотра; с левой стороны от кабинета № 124 помещение кладовки - бытовой электроприбор (стиральная машинка) включен в розетку и оставлен без присмотра; кабинет № 222 - электроприборы (принтер, компьютер,

холодильник) включен в розетку и оставлен без присмотра; МБУ ДО ДШИ «Камертон» - бытовые электроприборы (холодильник, микроволновая печь, чайник) включены в розетку и оставлен без присмотра; в помещении преподавателя физкультуры в спортивном зале - бытовые электроприборы (микроволновая печь, чайник) включены в розетку и оставлен без присмотра; библиотека - электроприборы (принтер, компьютер) подключены к сетевому фильтру, который в свою очередь включен в розетку и оставлен без присмотра; в спортивном клубе боевые перчатки на ресепшене - электроприбор (компьютер) подключен к сетевому фильтру, который в свою очередь включен в розетку и оставлен без присмотра). Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

8. При установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по классу конструктивной пожарной опасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (на пути эвакуации в рекреациях 2 и 3 этажей, в рекреации на 1 этаже в МБУ ДО ДШИ «Камертон» применены материалы (паркет покрытый лаком), информация о пожарной опасности которых, с указанием принадлежности конкретных сертификатов к каждому из материалов, отсутствует) документы не представлены). Нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 16, ст. 36, ст. 89, табл. 3, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

9. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (кабинет № 124; в МБУ ДО ДШИ «Камертон» в кладовке, в помещениях подвала;). Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

10. Эвакуационные пути и выходы из здания МБУ «Школа № 70» не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (в рекреации МБУ ДО ДШИ «Камертон» перед дверью, открывающейся непосредственно наружу установлена дополнительная дверь открывающаяся не по направлению движения с возможностью закрытия изнутри на ключ; на 2 (напротив кабинета № 246) и 3 (напротив кабинета № 325) этажах между рекреациями установлена металло-пластиковая конструкция со снятыми дверьми; эвакуационный выход № 8 из спортивного зала перед дверью непосредственно наружу установлены дополнительные двери открывающиеся не по направлению движения, одна с которых закрывается изнутри без ключа; у

поста охраны эвакуационный выход № 5 – перепад высот, отсутствует перила (ограждение). Нарушение: п. 27, п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

11. В местах, где имеется опасность механического повреждения (спортивный зал) систем противопожарной защиты не предусмотрена защитная конструкция колонки оповещения. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

12. На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для само закрывания дверей (на двустворчатых дверях). Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Таким образом, образовательной организацией требования законодательства об образовании, о пожарной безопасности в полной мере не исполняются, что свидетельствует об отсутствии в учреждении надлежащих условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних.

Причинами и условиями допущенных нарушений послужило незнание требований действующего законодательства ответственными должностными лицами заведующими хозяйством Трунькиным В.А. и Глущенко Н.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно (в течение 7 дней с момента поступления в адрес учреждения) рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.

О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц заведующих хозяйством Трунькина В.А. и Глущенко Н.А., виновных в допущенных нарушениях.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно уведомить прокуратуру района в установленный законом месячный срок с момента получения представления.

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти



советник юстиции

Э.В. Гасанова