



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

ул. Юбилейная, д.31а, Тольятти, 445037

Директору МБУ «Школа № 70»

Жигулевцевой О.Б.

ул. 40 лет Победы, 74,
г. Тольятти, 445056

25.08.20 № 21-04-0000/307

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти 21.08.2020 совместно с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Трубниковым И.С. проведена проверка помещений МБУ «Школа 70» по адресам: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86 на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Между тем, в нарушение указанных норм закона проверкой установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в зданиях МБУ «Школа № 70», расположенных по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86.

При проведении проверки, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за которые предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74

1. Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены, эксплуатируются более 10 лет.

Примечание: в 2020г. разработана проектная документация на пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией¹ людей при пожаре. Данным проектом предусмотрено оснащение АПС и СОУЭ в здании МБУ «Школа №70». Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 145, ст. 146, п. 50, 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.

2. В здании общеобразовательного учреждения провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания – по факту прокладка проводов, являющихся не пожаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-каналах. (расчёты работы системы СОУЭ не представлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009.

3. При монтаже, ремонте и обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в образовательном учреждении при применении СОУЭ 3-го типа не обеспечено оповещение всех работников учреждения о пожаре уровнем звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых пожарных оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука системы оповещения во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2, п. 4.8 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл.1. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция».

4. Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 13.1, 13.3 НПБ 88-2001).

5. В помещениях, защищаемых автоматической пожарной сигнализацией допущена установка извещателей не на несущих строительных конструкциях элементов подвесного потолка (по факту установлены на съемных панелях фальшпотолка). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001 пункт 12.18*).

6. Ручные огнетушители, установленные на объекте, не в полном объеме размещены в специальных тумбах, в результате чего не обеспечивается их фиксация, безопасная эвакуация людей, а так же возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе и удобство и оперативность пользования ими. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, п. 2.3.4, 2.3.5 ГОСТ 12.4.009-83; п. 4.2.7; СП 9.13130.2009

7. На пути эвакуации допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы (9,17, 27 см и т.д.). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

8. Помещения тамбуров, помещение варочного цеха в столовой не защищены пожарными извещателями автоматической установкой пожарной сигнализации. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 1.4 НПБ 110-99; п. 4 НПБ 110-03).

9. Эвакуационный путь (выход №4 из здания) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ступени лестницы, ведущей из здания непосредственно наружу, частично разрушены. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Запоры на дверях эвакуационных выходов № 4, 7 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

11. На путях эвакуации из спортивного зала, при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами высотой не менее 1,2 м. Нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».)

12. Эвакуационный путь (выход из актового зала) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (по факту-лестница полностью разрушена). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

13. Регламент по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), составлен без учета технической документации заводов-изготовителей, и сроков выполнения ремонтных работ. Нарушение: п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

14. Эвакуационные выходы частично оборудованы неисправными приспособлениями для самозакрывания (при открывании двери, доводчик не выполняет функцию самозакрывания, остаётся либо в открытом состоянии или закрывается только вручную). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5,

ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

15. Двери эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки здания, не имеют уплотнений в притворах. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

16. При оборудовании здания автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 49, 61, 63 ППР РФ; п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013.

17. Двери лестничных клеток не в полном объеме имеют приспособления для самозакрывания (по факту на двухстворчатой двери, ведущей из поэтажного коридора в лестничную клетку указанные приспособления установлены только на одной из них). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.

18. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Нарушение: 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

19. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Нарушение: ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

20. На эвакуационном выходе установлен турникет (центральный вход). Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86

1. Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности оборудования, используемого в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. (Срок действия ранее выданных сертификатов соответствия на оборудование применяемого в системах АУПС и СОУЭ истекли, при этом оборудование эксплуатируются более 10 лет. При монтаже данных систем имеются нарушения требований пожарной безопасности). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 145, ст. 146, п. 50, 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

2. В здании общеобразовательного учреждения провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания – по факту прокладка проводов, являющихся не пожаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-каналах. (расчеты работы системы СОУЭ не представлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009.

3. При монтаже, ремонте и обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в образовательном учреждении при применении СОУЭ 3-го типа не обеспечено оповещение всех работников учреждения о пожаре уровнем звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых пожарных оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука системы оповещения во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2, п. 4:8 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл.1. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция».

4. Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

5. В помещениях, защищаемых автоматической пожарной сигнализацией допущена установка извещателей не на несущих строительных конструкциях элементов подвесного потолка (по факту установлены на съемных панелях фальшпотолка). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

6. Ручные огнетушители, установленные на объекте, не в полном объеме размещены в специальных тумбах, в результате чего не обеспечивается их фиксация. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, СП 9.13130.2009.

7. На пути эвакуации допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы (8,15, 25 см и т.д.). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

8. Помещения тамбуров не защищены пожарными извещателями автоматической установкой пожарной сигнализации: Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

9. Эвакуационный путь (1 рекреация, 1 этаж)) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ступени лестницы, ведущей из здания непосредственно наружу, частично разрушены. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Регламент по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), составлен без учета технической документации заводов-изготовителей, и сроков выполнения ремонтных работ. Нарушение: п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

11. Эвакуационные выходы частично оборудованы неисправными приспособлениями для самозакрывания (при открывании двери, доводчик не выполняет функцию самозакрывания, остаётся либо в открытом состоянии или закрывается вручную). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

12. Двери эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки здания не имеют уплотнений в притворах. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

13. При оборудовании здания автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 49, 61, 63 ППР РФ; п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013.

14. Двери лестничных клеток не в полном объеме имеют приспособления для самозакрывания (по факту на двухстворчатой двери, ведущей из поэтажного коридора в лестничную клетку указанные приспособления установлены только на одной из них). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.

15. Перед эвакуационным выходом, ведущего из актового зала на лестницу 2-го типа размещена сценическая коробка. Нарушение: п. 23, 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

16. Лестничные клетки не имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.4.6 СП 1.13130.2009.

17. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, или инженерным оборудованием не осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 соответственно (не выполняется). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 49, 61, 63 ППР РФ; п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009.

18. Лестничные марши не оборудованы ограждениями с поручнями (первый этаж). Нарушение: 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

19. Не обеспечивается исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей (огнетушители со стороны организации дополнительного образования были заряжены в 2013 году, более 5 лет назад). Нарушение: п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п. 5.11, п. 5.52 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

20. Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее ширины марша лестницы. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

21. При эксплуатации эвакуационных путей на допускается их загромождение различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами (на первом этаже устроен гардероб, не предусмотренный проектом, в коридорах установлены горшки с цветами и

другие предметы). Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

22. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 метров для помещений административного и общественного назначения (огнетушители располагаются в классах, которые запираются на замок). Нарушение: п. 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

23. Допускается использование планов эвакуации с яркостью свечения через 10 мин после отключения источников освещения менее 200 мкд/м^2 (по маркировке 180). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

24. Допускается использование светильников без колпаков, предусмотренных их конструкцией. Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

25. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией не обслуживается, находится в не исправном состоянии (по факту неисправны шлейфы 4,9 пк-1, 6,7,8,9 пк-2, отсутствует индикация на части ИПР о его состоянии, часть световых указателей «Выход» не горит). Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

26. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (выход из спортзала наружу). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

27. Освещение путей эвакуации в помещениях не предусмотрено по путям эвакуации: в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления пути; на пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; в местах размещения средств экстренной связи; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана

эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения. Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.1., п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

28. Для отделки пола коридоров, холлов, применены облицовочные материалы (паркет) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (документы не предоставлены). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6, ст. 134, ст. 135 табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

29. Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 50 чел., 1,2 метра для лестничных клеток, не являющихся основными (с учетом разработки проекта до 1985 и п.4.21 СНиП II-Л.2-72); высота эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки менее 1,9 метра. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.5, 8.1.5, 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Таким образом, МБУ «Школа № 70» при осуществлении своей деятельности допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан, и причинить значительный материальный ущерб, а также нарушает один из предусмотренных ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» принципов противодействия терроризму - его предупреждение.

Основной причиной и условием, поспособствовавших допущенным нарушениям, явилась недостаточная организация работы по исполнению требований означенного законодательства.

Изложенное нарушает права граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасное пребывание в образовательном учреждении.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХР Глущенко Н.А. и иных виновных лиц в допущенных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, направленных на устранение нарушений закона, проинформировать в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти

советник юстиции



М.П. Волков