

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти
(место составления акта)

«28» декабря 2018 г.
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 972

По адресу/адресам: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26.11.2018 № 972,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»
(сокращенное наименование: МБУ «Школа № 70»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 01 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года, фактическая – 6 рабочих дней, с 21 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года, в том числе непосредственно на объекте (организации) 1 час. 00 мин., с 12 час. 15 мин. 24 декабря 2018 года по 13 час. 15 мин. 24 декабря 2018 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):


(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Калинин Дмитрий Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор

городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовала: директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование ее элементов: приёмно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
3.	Помещения для хранения спорт инвентаря в спортзале, тренерская, подвальные помещения и помещение охраны не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14, табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
4.	Подвальные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
5.	На средства противопожарной защиты (пожарные извещатели, табло выход, колонка оповещения) в	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

	спортзале не предусмотрены защитные конструкции, защищающие их от механических повреждений (спортзал)	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации – шлейф № 14)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», · директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
7.	Расстояние от потолка до настенных речевых оповещателей менее 150 мм.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
8.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (ведущие непосредственно наружу, а также из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
9.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
10.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
11.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено фиксирование самозакрывающихся дверей в открытом положении	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
12.	Под лестничными маршами допущено хранение горючих материалов	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
13.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

	из расчета 1 фонарь на 50 человек		
14.	Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации, средства противопожарной защиты, их элементов (направление движения к эвакуационному выходу, первичные средства пожаротушения, кнопка ручного пожарного извещателя, указатель телефона)	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; п. 3.22, п. 4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; таблица 3 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
15.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности, а именно указано не верно конструктивное выполнение перегородок, места размещения планов эвакуации при пожаре, размещение первичных средств пожаротушения и пожарных кранов	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.5, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.7, п. 6.2.8, п. 6.2.9, п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
16.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено устройство непроектной перегородки, препятствующая свободной эвакуации людей (2,3 этаж)	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
17.	На дверце пожарных шкафов с внешней стороны не указаны номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п. 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
18.	Направление движения к пожарным гидрантам являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
19.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
20.	В помещениях подвала допускается хранение горючих материалов (мебель, хозяйственный инвентарь и т.д.), а также допускается размещение мастерских.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

21.	В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7, п. 12 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
22.	Разработанная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
23.	Помещения с вычислительной техникой не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями	п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
24.	При перепаде высоты более 45 см не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
25.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (по направлению столовую, спортзал, актовый зал)	п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----;
- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 972/1/1 от 28.12.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 28.12.2018, определения о назначении времени и места составления протоколов об административных правонарушениях от 28.12.2018, фото таблица.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:



92 /Калинин Д.С./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Земляничева С.Б. директор МБУ «Школа № 70»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 12 2018 г.

Отец
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти
(место составления акта)

«28» декабря 2018 г.
(дата составления акта)
10:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 973

По адресу/адресам: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26.11.2018 № 973,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/всплывовая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»
(сокращенное наименование: МБУ «Школа № 70»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 01 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года, фактическая – 6 рабочих дней, с 21 декабря 2018 года по 28 декабря 2108 года, в том числе непосредственно на объекте (организации) 1 час. 00 мин., с 13 час. 15 мин. 24 декабря 2018 года по 14 час. 15 мин. 24 декабря 2018 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Калинин Дмитрий Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор

городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовала: директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование ее элементов: приёмно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
3.	Помещения подвальные помещения и помещение охраны не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14, табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
4.	Подвальные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
5.	На средства противопожарной защиты (пожарные извещатели, табло выход, колонка оповещения) в	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

	спортзале не предусмотрены защитные конструкции, защищающие их от механических повреждений (спортзал)	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
6.	Расстояние от потолка до настенных речевых оповещателей менее 150 мм.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (ведущие непосредственно наружу, а также из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
8.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
9.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
10.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено фиксирование самозакрывающихся дверей в открытом положении	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
11.	Под лестничными маршами допущено хранение горючих материалов	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
12.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
13.	Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации, средства противопожарной защиты, их элементов (направление движения к	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

	эвакуационному выходу, первичные средства пожаротушения, кнопка ручного пожарного извещателя, указатель телефона)	п. 5.1.1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; п. 3.22, п. 4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; таблица 3 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»	
14.	На дверце пожарных шкафов с внешней стороны не указаны номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п. 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
15.	Направление движения к пожарным гидрантам являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
16.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
17.	В помещениях подвала допускается хранение горючих материалов (мебель, хозяйственный инвентарь и т.д.), а также допускается размещение мастерских.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
18.	В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7, п. 12 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
19.	Разработанная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
20.	Помещения с вычислительной техникой не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями	п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.
21.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях	п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 70», директор МБУ «Школа № 70» Жигулевцева О.Б.

эвакуации (по направлению столовую, спортзал, актовый зал)		
--	--	--

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----;
- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 973/1/1 от 28.12.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 28.12.2018, определения о назначении времени и места составления протоколов об административных правонарушениях от 28.12.2018, фото таблица.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

/Калинин Д.С./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов И.И. директор МБУ «Школа № 70»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 972/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»**

(сокращенное наименование: МБУ «Школа № 70»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Жигулевцевой Ольге Борисовне

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору от 26.11.2018 № 972, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 15 мин. 24.12.2018 по 13 ч. 15 мин. 24.12.2018 проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору) Капониным Дмитрием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МБУ «Школа № 70», по адресу: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74

совместно с директором МБУ «Школа № 70» Жигулевцевой Ольгой Борисовной

(указываются должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
1.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование ее элементов: приёмно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	02.07.2019	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
3.	Помещения для хранения спорт инвентаря в спортзале, тренерская, подвальные помещения и помещение охраны не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14, табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.07.2019	
4.	Подвальные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	02.07.2019	
5.	На средства противопожарной защиты (пожарные извещатели, табло выход, колонка оповещения) в спортзале не предусмотрены защитные конструкции, защищающие их от механических повреждений (спортзал)	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.07.2019	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	

	установок системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации – шлейф № 14)			
7.	Расстояние от потолка до настенных речевых оповещателей менее 150 мм.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	02.07.2019	
8.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (ведущие непосредственно наружу, а также из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
9.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
10.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
11.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено фиксирование самозакрывающихся дверей в открытом положении	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
12.	Под лестничными маршами допущено хранение горючих материалов	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
13.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
14.	Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	02.07.2019	

	пути эвакуации, средства противопожарной защиты, их элементов (направление движения к эвакуационному выходу, первичные средства пожаротушения, кнопка ручного пожарного извещателя, указатель телефона)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; п. 3.22, п. 4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; таблица 3 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»		
15.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности, а именно указано не верно конструктивное выполнение перегородок, места размещения планов эвакуации при пожаре, размещение первичных средств пожаротушения и пожарных кранов	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.5, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.7, п. 6.2.8, п. 6.2.9, п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	02.07.2019	
16.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено устройство непроектной перегородки, препятствующая свободной эвакуации людей (2,3 этаж)	п. 36. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
17.	На дверце пожарных шкафов с внешней стороны не указаны номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п. 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»	02.07.2019	
18.	Направление движения к пожарным гидрантам являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
19.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
20.	В помещениях подвала допускается хранение горючих	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	

	материалов (мебель, хозяйственный инвентарь и т.д.), а также допускается размещение мастерских.	Федерации от 25.04.2012 № 390		
21.	В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7, п. 12 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	02.07.2019	
22.	Разработанная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
23.	Помещения с вычислительной техникой не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями	п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
24.	При перепаде высоты более 45 см не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
25.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (по направлению столовую, спортзал, актовый зал)	п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Калинин Дмитрий Сергеевич



М.Л.П.

«28» декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

О. М. Сергеев
(подпись)

директор МБУ «Школа № 70» Жигулевск
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 12 2018 года



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 973/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»
(сокращенное наименование: МБУ «Школа № 70»)**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Жигулевцевой Ольге Борисовне

индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору от 26.11.2018 № 973, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 15 мин. 24.12.2018 по 14 ч. 15 мин. 24.12.2018 проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору) Калининым Дмитрием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МБУ «Школа № 70», по адресу: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86

совместно с директором МБУ «Школа № 70» Жигулевцевой Ольгой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
1.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование ее элементов: приёмно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	02.07.2019	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
3.	Помещения подвальные помещения и помещение охраны не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14, табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.07.2019	
4.	Подвальные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	02.07.2019	
5.	На средства противопожарной защиты (пожарные извещатели, табло выход, колонка оповещения) в спортзале не предусмотрены защитные конструкции, защищающие их от механических повреждений (спортзал)	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.07.2019	
6.	Расстояние от потолка до настенных речевых оповещателей менее 150 мм.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система	02.07.2019	

		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»		
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (ведущие непосредственно наружу, а также из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
8.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
9.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.07.2019	
10.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено фиксирование самозакрывающихся дверей в открытом положении	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
11.	Под лестничными маршами допущено хранение горючих материалов	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
12.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
13.	Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации, средства противопожарной защиты, их элементов (направление движения к эвакуационному выходу, первичные средства пожаротушения, кнопка ручного пожарного извещателя, указатель телефона)	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;	02.07.2019	

		п. 3.22, п. 4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; таблица 3 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»		
14.	На дверце пожарных шкафов с внешней стороны не указаны номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п. 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»	02.07.2019	
15.	Направление движения к пожарным гидрантам являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
16.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
17.	В помещениях подвала допускается хранение горючих материалов (мебель, хозяйственный инвентарь и т.д.), а также допускается размещение мастерских.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
18.	В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7, п. 12 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	02.07.2019	
19.	Разработанная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
20.	Помещения с вычислительной техникой не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями	п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	02.07.2019	
21.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией	п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	02.07.2019	

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (по направлению столовую, спортзал, актовый зал)	постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Калинин Дмитрий Сергеевич



(подпись)
М.Л.П.

« 28 » декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)
« 28 » 12 2018 года

директор МБУ «Школа № 70» (должность, фамилия, инициалы)

